

# Герметизирующая самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, шнур «РУФИЗОЛ-О»

1. **РуфИзол – О** - самоклеящаяся герметизирующая бутилкаучуковая лента или шнур с двухсторонней рабочей поверхностью. Применяется для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух любых поверхностей в строительстве, машиностроении, судостроении. Работоспособна в интервале температур от минус 60°C до плюс 180°C.
  2. **Пример условного обозначения ленты «РуфИзол О-200х3»**, где 200-ширина мм, 3-толщина ленты мм,
- Пример условного обозначения шнура «РуфИзол О(шнур) - Ø 4»** Ø 4 - диаметр шнура мм.
3. **Свойства бутилкаучуковой ленты «РуфИзол -О», «РуфИзол -О(шнур)»**

| Наименование показателя   | Марка О   |
|---|---|
| Внешний вид   | Однородная эластопластичная лента, шнур без посторонних включений |
| Относительное удлинение при максимальной прочности, %, не менее<br>В продольном направлении | 30  |
| Водопоглощение, %, не более   | 0,2   |
| Сопротивление текучести при температуре до 180°C, мм, не более                              | 2,0   |
| Прочность связи при отрыве, МПа, не менее от бетона, стали                                  | 0,1   |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па), не более  | 0,01  |
| Предел прочности при растяжении, МПа, не менее<br>В поперечном направлении                  | 0,03  |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 5мм   | Отсутствие трещин на поверхности при температуре минус 60°C       |
| Водонепроницаемость, 600 Па в течение 72 ч  | Отсутствуют признаки проникновения воды                           |

## 4. Способ применения ленты «РуфИзол -О», «РуфИзол -О(шнур)»

Перед применением ленты или шнура «РуфИзол О» рабочую поверхность стыка необходимо очистить от пыли и загрязнений, осушить от влаги, а в зимнее время от наледи, снега, инея.

При работе с лентой, шнуром «РуфИзол - О» -необходимо снять антиадгезионное покрытие и нанести ленту или шнур на рабочую поверхность и присоединить к другой поверхности.

### Транспортирование и хранение.

Лента или шнур «РуфИзол О» транспортируются любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений. Лента или шнур упаковываются в гофрокоробки и укладываются на поддон, но не более чем в 5 рядов. Ленту или шнур «РуфИзол О» хранят в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха. Если материал хранится при температуре воздуха ниже 0°C, то перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°C) помещении в течении суток.

При погрузочно-разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой или шнуром «РуфИзол О» запрещается.

### Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие ленты, шнура «РуфИзол О» требованиям ТУ 5772-001-12205983-97 при соблюдении правил транспортирования, хранения, применения.

**Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления..**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГРЫЦЬКИВ К. И.

